

Stratos Maxo Simulator

Prüfgerät für die Wilo Stratos Maxo zur Ansteuerung der Eingänge für Test und Schulungszwecke



Funktionen:

2 x Schalter für DI1 und DI2

2 x Potentiometer Nachbildung Pt1000 (0 – 100°C) für AI1 und AI2

1 x Spannungsquelle mit Anzeige 0 – 10 V über Potentiometer


1 x Umschalter zu AI1 zwischen Pt1000 und 0 - 10 V

Ausführung:

Kunststoffgehäuse B x H x T = 188 x 115 x 90

Anschlussleitung 6 x 0,5 mm² – L= 1500 mm freies Kabelende mit Aderendhülsen

Stromversorgung: 24 V – aus der zu prüfenden Pumpe (keine eigene Stromquelle)



Schaltplan und Anschluss Stratos Maxo Simulator